



ANN-RHEINE
 Qualitätssicherung

QUALITÄTSKONTROLLKARTE LACK MERKUR

DATUM: 11-11-88

FZG. NR.: 03388



Bereiche	FEHLER GESAMT	PROD. Rep. I. O.	QS. ZP-6 Abnahme	ZP-7 Beanstandg.
Seitenteil links				
Tür links				
Kotflügel links				
Heckklappe				
Dach	2			
Motorhaube	2			
A-Säule links				

- 1 ≙ Schmutzeinschluß
- 2 ≙ Stippen
- 3 ≙ Lack wolkig

- 4 ≙ Lackläufer
- 5 ≙ Riefen/Beulen
- 6 ≙ Lackbeschädigung
- 7 ≙ Krater